

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/95764/BAN/BANDA/274/CFO

दिनांक: 21-09-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST XAVIERS HIGH SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **5347 CHILLA ROAD BANDA BANDA 210001, CHILLA ROAD, BANDA** तहसील - **BANDA**, प्लॉट एरिया **8330.0 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2261.28** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
B	3	0	12.65 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ST XAVIERS HIGH SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **22-09-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **applicant** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-09-2023** से **21-09-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **ST XAVIERS HIGH SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ST XAVIERS HIGH SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : fso banda की संस्तुति निरीक्षण आख्यानानुसार उक्त भवन 2015से पूर्व का निर्मित है जो G+2 निर्मित है। उक्त भवन में अग्निशमन व्यवस्थाएँ शा0आदे0 18 छः-पु0-8-2022-905-34-216 टी0सी0दिनांक 07.01.2022 के एनेक्सजर बी के अनुरूप पायी गयी। उक्त ब्लॉक का अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर निर्गत की जाती है, सैटबैक की सहमति प्रश्नगत शा0आदे0 के अनुसार सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा प्रश्नगत शैक्षणिक भवन के अधिभोग/भवन संरचना में बदलाव करने/अग्निशमन व्यवस्था की अकार्यशीलता की दशा में/भवन उपविधि मानको का अनुपालन न करने/समय से नवीनीकरण न कराने/स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की दशा में/ सत्ताप्राधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानको का उल्लंघन करने की दशा में उक्त को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत

प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-09-2023
स्थान : BANDA

N Keshav
Manager
St. Xavier's High School
Chilla Road, Banda, U.P.

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUKESH KUMAR)

[313285D63EB5295BDB44EF54B98F2191FCDC9ED]

22-09-2023

Pring
Principal

St. Xavier's High School
Chilla Road, Banda

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/76702/BAN/BANDA/201/CFO

दिनांक: 21-03-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. XAVIERS HIGH SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **5347,CHILLA ROAD,BANDA** तहसील - **BANDA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	2	0	8.70 mt.

तथा प्लॉट एरिया **6328.62 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. XAVIERS HIGH SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **24-03-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NAVAL KISHORE CHAUDHARY** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-03-2023** से **27-03-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : fsoकी संस्तुति अनुसार उक्त भवन 2010से पूर्व का निर्मित है में पहुँच मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में स्वामी द्वारा उपलब्ध अभिलेख ज्वाइन्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट में निम्न शर्तों पर नवीनीकरण की जाती है अग्निशमन व्यवस्थायें शा0आदे0 18 छ:-पु0-8-2022-905-34-216 टी0सी0दिनांक 07.01.2022 के एनेक्सजर बी के अनुरूप पायी गयी सैटबैक की सहमति प्रश्नगत शा0आदे0 के अनुसार सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा प्रश्नगत शैक्षणिक भवन के अधिभोग/भवन संरचना में बदलाव करने/अग्निशमन व्यवस्था की अकार्यशीलता की दशा में/भवन उपविधि मानको का अनुपालन न करने/समय से नवीनीकरण न कराने/स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की दशा में/सत्ताप्राधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानको का उल्लंघन करने की दशा में उक्त को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MUKESH KUMAR)

[313285D63EB5295BDB44EF54B98F2191FCDCA9ED]

28-03-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-03-2023
स्थान : **BANDA**

NK Chaudhary

Manager

St. Xavier's High School
Chilla Road, Banda, U.P.

Principal

St. Xavier's High School
Chilla Road, Banda